
210012052609

监测报告说明

一、任务来源及监测目的

广西粤桥新材料科技有限公司（以下简称“公司”）生产过程中物料存在钴（钍）系列

▲10	厂界北侧 1#	68.7	83.6
▲11	厂界北侧 2#（2#矿仓外）	77.6	101
▲13	厂区南侧道路	64.7	74.4
▲14	厂区东侧道路	79.1	55.6
▲15	厂区最	68.5	84.6

26.3	38.4	■6	厂界西侧（铭尚机械公司内）
53.1	68.3	■7	厂区最近居民点（公车村张屋组）
15.1	21.7	■8	对照点（湿地公园）

表6 公司厂区周围[illegible]放射性核素检测结果

[illegible]

表7 公司厂区周围地下水放射性检测结果

[illegible]

注：表中“<”的结果表示低于测量探测下限。


表8 公司厂区内生产用水放射性检测结果


序号	采样点位	放射性核素含量					
		总α	总α不确定度	总β	总β不确定度	氚	氚不确定度
		Bq/L	Bq/L	Bq/L	Bq/L	Bq/L	Bq/L
027	0.112	01	循环水池	<0.02	[illegible]	0.075	0.075	<2.04	[illegible]	0.
[illegible]	0.1325	02	初期雨水池	0.02	0.0532	3.40	0.054

注：表中“<”的结果表示低于测量探测下限。

五、监测点位布置图

公司厂区流出物及周围环境辐射监测布点图见图 1、图 2




N
图例
γ辐射监测点位
▲11
▲10
8
▲12
采样

